ภัยพิบัติอันเนื่องมาจากอุทกภัยเป็นปัญหาที่พบอยู่เป็นประจำในสายทางที่อยู่ในความดูแล รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งอุทกภัยดังกล่าวนอกจากจะเป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมาของผู้ใช้ เส้นทางในการคมนาคมขนส่งแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อถนนและสะพาน เพื่อที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย ข้อมูลอุทกภัยและสภาพ ความเสียหายที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการ งานอุทกภัยกรมทางหลวงชนบท (Flood Management System: FMS)

สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท จึงเริ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการงานอุทกภัยของกรมทาง หลวงชนบท ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 และใช้อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ สารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภูมิภาคสำหรับการรายงานข้อมูลความเสียหายเนื่องจาก อุทกภัยของสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้า ของงานซ่อมบำรุง อย่างไรก็ตาม ระบบบริหารจัดการงานอุทกภัยของกรมทางหลวงชนบท (FMS) ดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมความต้องการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าข้อมูลบัญชีโครงข่ายสายทางใหม่ การวิเคราะห์ประมวลผลสำหรับ จัดลำดับความสำคัญโครงการ และการรายงานผลข้อมูล อีกทั้งในช่วงปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่านมา กรม ทางหลวงชนบทได้มีการปรับปรุงโครงข่ายสายทางใหม่ อันมีผลกระทบต่อฐานข้อมูลในระบบบริหารจัดการ งานอุทกภัย (FMS) เป็นอย่างมาก

เพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานอุทกภัยของกรมทางหลวงชนบท (FMS) ให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น กรมทางหลวงชนบทจึงมีความประสงค์ดำเนินโครงการพัฒนา ระบบบริหารจัดการงานอุทกภัยของกรมทางหลวงชนบท ระยะที่ 2 (Flood Management System Phase II: FMS II) โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงรูปแบบการนำเข้าข้อมูล และการรายงานผลข้อมูลให้ง่ายต่อการใช้ งาน โดยสามารถแสดงผลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตลอดจนสามารถวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย และเกิดอุทกภัยซ้ำซาก



# บทที่ 2 การใช้งานระบบบริหารอุทกภัยของกรมทางหลวงชนบทระยะที่ 2

ระบบบริหารจัดการงานอุทกภัยของกรมทางหลวงชนบท (FMS II: Flood Management System II) เป็นระบบที่ใช้ในการดูข้อมูลอุทกภัยที่เกิดกับสายทางที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบท และ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ระบบนี้ในการแจ้งอุทกภัย ประเมินความเสียหาย จัดสรร งบประมาณ ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและซ่อมบำรุง และการเรียกดูรายงานต่างๆ ทั้งนี้ สิทธิการเข้าใช้งาน และการเห็นข้อมูลจะขึ้นกับระดับของผู้ใช้งานภายในระบบ (User roles)

# 2.1 ระดับของผู้ใช้งานภายในระบบ และสิทธิการใช้งาน

ผู้ใช้งานภายในระบบนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

- ผู้ใช้งานทั่วไป (Anonymous Users)คือ ผู้ใช้งานที่ไม่ต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อนการใช้งาน ได้แก่ ประชาชนทั่วไป
- ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ (Authenticated Users) คือผู้ใช้งานที่ Login เข้าสู่ระบบเพื่อใช้ฟังก์ชันการ ทำงานที่มากกว่าผู้ใช้งานทั่วไป ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท

## 2.2 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

สถาปัตยกรรมของระบบ FMS II เริ่มจากการเก็บข้อมูลอุทกภัยและข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น โดยเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค (สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด) จะส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และระบบ FMS II ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลกลางของกรมทางหลวงชนบท (Central Road Database management system: CRD) จะดำเนินการดึงข้อมูลทั่วไปของสายทางเพื่อแสดงผลใน ระบบ FMS II และเชื่อมต่อกับแผนที่ดิจิตอล (Longdo Box) เพื่อดึงข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) มา แสดงผลสายทางที่เกิดอุทกภัย เพื่อให้การใช้งานระบบ FMS II เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด สถาปัตยกรรม ของระบบ FMS II แสดงดังรูปที่ 2.1





รูปที่ 2.1 สถาปัตยกรรมระบบ FMS II

### 2.3 หน้าจอต่างๆ ภายในระบบ

2.3.1 <u>หน้าหลัก</u>

เป็นหน้าจอที่ผู้เข้ามาในระบบจะเห็นนี้เป็นหน้าจอแรก หน้าจอนี้จะแสดงข้อมูลสรุปสถานการณ์ อุทกภัยปัจจุบัน สำหรับส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอดังรูปที่ 2.1 อธิบายโดยแบ่งตามหัวข้อต่อไปนี้

- สรุปสถานการณ์อุทกภัย สำหรับการเข้าถึงข้อมูลสรุปสถานการณ์อย่างรวดเร็ว โดยจะมีเลข แสดงจำนวนอุทกภัยที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้ ดังแสดงรูปที่ 2.2
- เมนู ใช้สำหรับไปยังส่วนอื่นๆของระบบ โดยจำนวนเมนูที่ผู้ใช้เห็นจะขึ้นกับสิทธิการเข้าใช้งานที่ ได้รับ ประกอบไปด้วย
  - หน้าจอหลัก เป็นการกลับสู่หน้าจอหลัก โดยใช้สัญลักษณ์เป็นรูปบ้าน (Home)
  - กระดานสนทนา เป็นการเข้าสู่กระดานกระทู้ถามตอบปัญหาต่างๆ
  - เกี่ยวกับ เป็นหน้าจอสำหรับดูรายละเอียดของกรมทางหลวงชนบท เช่น ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์สำหรับติดต่อ ฯลฯ
  - ติดตามความก้าวหน้า เป็นการเข้าถึงส่วนการติดตามจัดซื้อจัดจ้างและการติดตามผล
  - วิเคราะห์อุทกภัยซ้ำซาก เป็นการเข้าถึงส่วนการวิเคราะห์อุทกภัยซ้ำซาก
  - รายงาน เป็นการเข้าไปยังส่วนของการรายงาน
  - ช่วยเหลือหน่วยงานอื่น ๆ เป็นการเข้าถึงส่วนของการแสดงข้อมูลการช่วยเหลือ
     หน่วยงาน



ของกรมทางหลวงชนบท ระยะที่ 2



รูปที่ 2.1 หน้าจอหลักของระบบบริหารจัดการงานอุทกภัยของกรมทางหลวงชนบท

0 จังหวัด 0 สายทาง (ผ่านได้:0 ผ่าน*	0				เหนือ
					no data found
0 จังหวัด 0 สายทาง (ผ่านได้:0 ผ่าน"	0				อีสาน
					a data da un d
					no data round
2 จังหวัด 2 สายทาง (ผ่านได้:0 ผ่านไ	2				no data tound
2 จังหวัด 2 สายทาง (ผ่านได้:0 ผ่านไ ระดับน้ำ (ชม.) การสัญ	2	อำเภอ	ชื่อสายหาง	รหัสสายทาง	io data iound กลาง จังหวัด
2 จังหวัด 2 สายทาง (ผ่านใด้:0 ผ่าน" ระดับน้ำ (ชม.) การสัญ 6 ผ่านไม่ได้	6	อ่าเภอ undefined	ชื่อสายทาง แยกทางทลวงหมายเลข 318 - บ.ท่าเลื่อน	<b>รหัสสายหาง</b> ตร.3031	no cata round กลาง จังหวัด ตราด

รูปที่ 2.2 แสดงข้อมูลสรุปสถานการณ์อุทกภัย

- แผนที่รายงานสถานการณ์ เป็นแผนที่ GIS ประเทศไทยที่มีการรายงานข้อมูลสถานที่ของ อุทกภัยที่เกิดขึ้น โดยแสดงสัญลักษณ์เป็นเส้นสีและไอคอนเพื่อบอกระดับความรุนแรงของอุทกภัย ดังนี้
  - สายทางที่ผ่านได้ / ผ่านไม่ได้ แสดงไอคอนและเส้นสีฟ้า ณ บริเวณที่เกิดอุทกภัย
  - สายทางที่เกิดอุทกภัยซ้ำซาก แสดงเส้นสีฟ้า ณ สายทางที่มีประวัติการเกิดอุทกภัย ซ้ำซาก โดยการแสดงผลนั้นจะแสดงผลทั้งสายทาง



ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของสายทางที่เกิดอุทกภัยนั้นๆ ได้โดยการนำเมาส์ไปคลิกบนรูปที่ ปรากฏอยู่บนแผนที่ ดังแสดงในรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 แสดงรายละเอียดของอุทกภัยที่เกิดขึ้น ณ จุดดังกล่าว

- 4. ข่าวประกาศ เป็นส่วนการแสดงข้อมูลการประกาศข่าวต่างๆ
- เหตุการณ์อุทกภัย เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลอุทกภัย ผู้ใช้สามารถคลิกที่ข้อมูลเพื่อเลื่อนแผนที่ไป ยังตำแหน่งที่เกิดอุทกภัย โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนย่อยๆ ประกอบไปด้วย
  - ล่าสุด แสดงข้อมูลอุทกภัยล่าสุดที่มีการบันทึกไว้ในระบบ โดยผู้ใช้สามารถเลือกที่จะ แสดงข้อมูลอุทกภัยโดยแบ่งตามภูมิภาค หรือแสดงทั้งหมดได้ โดยข้อมูลที่จะทำการแสดง ของแต่ละเหตุการณ์จะประกอบไปด้วยตำแหน่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และระดับน้ำ
  - ซ้ำซาก แสดงข้อมูลที่มีการบันทึกว่าสายทางนั้นๆ เกิดอุทกภัยซ้ำซาก โดยจะแสดงชื่อสาย ทางและปีที่เกิดอุทกภัย
- ค้นหาเหตุการณ์น้ำท่วม ในส่วนนี้ผู้ใช้จะสามารถใส่ข้อมูลต่างๆเพื่อทำการค้นหาเหตุการณ์ อุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยจำแนกปลีกย่อยตามเงื่อนไขที่ต้องการได้เช่น ค้นหาตามทางหลวง จังหวัด หรือช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว



 ค้นหาทางหลวง เป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้สามารถทำการค้นหาทางหลวงที่ต้องการโดยค้นหาจากการ ป้อนหมายเลขทางหลวง

#### 2.3.2 <u>หน้าจอกรอกข้อมูลอุทกภัย</u>

เป็นหน้าจอที่ใช้สำหรับกรอกข้อมูลอุทกภัย ผู้ใช้จะต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อนการใช้งาน ดังรูปที่ 2.4 สำหรับส่วนประกอบของหน้าจอกรอกข้อมูลอุทกภัยนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

	<b>กรมท</b> ระบบบริท ข้อมูลอุทกภัย จัดการข้อมู	มางหลวงชา ารจัดการงานอุณ ๕คตามความก้าวเน่ม ลุงหภัยช่าชาก ลอุทกภัย 💽 เช่นอุกกภ์ย สาข	รายงาน 3 ⊥ั้น รายงาน กระดานสนหนา ช่วยเหลือหน่วยงานอื่า ก - ทั้งหมด - ■ จังหวั	มๆ จัดสรรงบบ. ด - ทั้งหมด -	2 הואגידייייייייייייייייייייייייייייייייייי	ทั้งหมด - 💌 การสัญจ	เร (- ทั้งหมด - [	2 ต้นหา รีเฟรช
					🤑 ລນັນຮ່າง (3)	🕕 เผยแพร่แล้ว (:	2) 🛛 🧭 səds:	ะเมินความเสียหาย (1)
	รหัส	ข้อ 🕈	รายละเอียด	ประมาณกา	ารงบ (ล้านบาท)	ระดับน้ำ (ชม.) 🗘	การสัญจร 🗘	วันที่ ≑
			(3)	พื้นฟู 🗘	พัฒนา ≑			
0	ตร.3031	แยกทางหลวงหมายเลข 318 - บ.ท่าเลือน	0+000 - 3+000 น้ำใหลกัดเขาะผิวจราจ หลกัดเขาะผิว จราจรชำรุดเสียหาย	5.00	6.00	6	ผ่านไม่ได้	<b>06 มิถุนายน 2554</b> แก้ไขล่าสุด: admin2 06-06-2554 11:23
۲	ตร.4005	แยกทางหลวงหมายเลข 3159 (กม.ที่ 6.800) - บ้านแก่งใหร	0+000 - 6+014 น้ำใหลกัดเขาะใหล่ทางข่ารุดเสียหาย , น้ำใหลกัดเขาะ ผิวจราจรและคันทาง, น้ำใหลกัดเขาะผิวจราจรข่ารุดเสีย หาย	5.00	4.00	0	ผ่านไม่ได้	03 มิถุนายน 2554 แก้ไขล่าสุด: admin 03-06-2554 19:30
•	กพ.3010	แยก ทล. 115 (กม.ที่ 9.050) - บ้านสระแก้ว	0+000 - 10+000 น้ำไหลกัดเซาะผิวจราจรและคันทาง, น้ำไหลกัดเซาะผิว จราจรชำรุดเสียหาย, ไม่เสียหาย, aaaa, bbb, ddd	5.00	4.00	9	ผ่านไม่ได้	02 มิถุนายน 2554 แก้ไขล่าสุด: admin 02-06-2554 20:06
0	สป.1011	แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านบางปลา	1+000 - 5+000 น้ำไหลกัดเขาะผิวจราจรและคันทาง, น้ำไหลกัดเขาะผิว จราจรชำรุดเสียหาย	8.00	4.00	9	ผ่านไม่ได้	02 มิถุนายน 2554 แก้ไขส่าสุด: admin 02-06-2554 19:34
•	กพ.1028	แยก ทล. 1 (กม.ที่ 459.550) - บ้านหนองปิ้งไก่	0+000 - 20+000	0.00	0.00	0	ผ่านไม่ได้	01 มิถุนายน 2554 แก้ไขสาสุด: admin 01-06-2554 12:39
0	ชย.4040	แยกทางหลวงหมายเลข 2065 - บ้านคอนสวรรค์	0+000 - 9+000 ดินไหล่เขาข้างทางเกิดการ Slide ปิดทับเส้นทาง, น้ำ ใหล่กิดเข้าตอสะหาบข่ารุดเสียหาย, น้ำไหลกิดเข่าะ ไหล่ทางข่ารุดเสียหาย	5.00	4.00	0	ผ่านไม่ได้	<b>01 มิถุนายน 2554</b> แก้ไขส่าสุด: admin 01-06-2554 12:39

### รูปที่ 2.4 หน้าจอกรอกข้อมูลอุทกภัย

- ปุ่มเพิ่มอุทกภัย ใช้สำหรับทำการเพิ่มเหตุการณ์อุทกภัย โดยปุ่มนี้จะแสดงเมื่อผู้ใช้งานนั้นได้รับ สิทธิ์ในการเพิ่มข้อมูลอุทกภัย เมื่อผู้ใช้ทำการกดเข้าไปจะปรากฏหน้าต่างสำหรับการกรอกข้อมูลที่ เกี่ยวข้องลงไปขึ้นมา ดังที่แสดงตามรูปที่ 2.5
- แถบค้นหาข้อมูล เป็นส่วนที่ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลอุทกภัย โดยผู้ใช้สามารถกำหนดเพื่อใช้ใน การค้นหาได้ สำหรับเงื่อนไขในการค้นหาได้แก่ สำนัก จังหวัด สายทาง การสัญจร และสถานะ ทั้งนี้ จำนวนเงื่อนไขที่ผู้ใช้เห็นนั้นจะขึ้นกับสิทธิ์ในการเห็นข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละระดับ



ส่ำนัก	- ทั้งหมด -			•		
จังหวัด	- ทั้งหมด -	•	สายทาง	- ทั้งหมด -	•	
ช่วง กบ	ที่	+	ถึง	+		*



 ตารางข้อมูลอุทกภัย เป็นส่วนที่ทำการแสดงข้อมูลอุทกภัยอยู่ในรูปแบบของตาราง ที่ด้านบนของ ตารางจะมีการสรุปจำนวนข้อมูลไว้ด้วยว่าข้อมูลแต่ละชนิดมีจำนวนเท่าไร ซึ่งผู้ใช้สามารถกดเพื่อ กรองข้อมูลได้

สำหรับตารางข้อมูลข้อมูลประกอบไปด้วย *สถานะ รหัสสายทาง ชื่อสายทาง รายละเอียด ประมาณ* การงบประมาณ ระดับน้ำ สัญจร และวันที่ ซึ่งสถานะของข้อมูลอุทกภัยนั้นจะแบ่งออกเป็นสามชนิดได้แก่

- 3.1.1 สำนักทางหลวงชนบททั้ง 18 สำนัก
- 3.1.2 จังหวัด จังหวัดที่อุทกภัยเกิดขึ้น
- 3.1.3 สายทาง สายทางถนนที่เกี่ยวข้อง
- 3.1.4 ช่วง กม. ที่ ผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงกิโลเมตรที่เกิดอุทกภัยได้ เมื่อผู้ใช้กรอกช่วง สายทางครบทั้ง 4 ช่องและเปลี่ยนโฟกัสของ Cursor ไปที่ช่องอื่นหรือกดปุ่ม "อัพเดตแผนที่" ระบบจะแสดงแผนที่ที่ด้านขวาของหน้าต่าง
- 3.1.5 การสัญจร เลือกได้ระหว่าง ผ่านไม่ได้ และ ผ่านได้
- 3.1.6 เส้นทางเลี่ยง ชื่อเส้นทางที่ผู้สัญจรควรเลือกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณที่เกิดอุทกภัย
- 3.1.7 ความสูงของน้ำจากผิวทาง สำหรับการกำหนดความสูงของระดับน้ำจากผิวทาง มีหน่วยเป็น ซม.
- 3.1.8 รายละเอียดความเสียหาย ใช้สำหรับการกำหนดรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- 3.1.9 วิธีการซ่อมบำรุง ใช้สำหรับการกำหนดรายละเอียดการซ่อมบำรุง



- 3.1.10 ประมาณการงบฟื้นฟู พัฒนาสายทาง สามารถระบุจำนวนเงินลงไปได้ มีหน่วย เป็นล้านบาท
- 3.1.11 การซ่อมแซมเบื้องต้น สามารถเลือกสถานะได้ระหว่าง *"อยู่ในระหว่างการ* ดำเนินงาน" และ *"เสร็จเรียบร้อยแล้ว"*
- 3.1.12 รูปภาพ/วิดีโอ สามารถทำการอัพโหลดรูปภาพหรือวิดีโอเหตุการณ์อุทกภัยขึ้นไป ยังระบบได้
- 3.1.13 บันทึกและเผยแพร่ ทำการบันทึกและเผยแพร่ (หลังจากที่ทำการเผยแพร่แล้ว ระบบจะไม่ยินยอมให้ทำการปรับปรุงข้อมูลได้อีกจนกว่าจะกว่าจะถึงวันถัดไป)
- 3.1.14 บันทึกข้อมูล ทำการบันทึกข้อมูลไว้
- 3.1.15 ยกเลิก ยกเลิกการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว

ดูข้อมูลอุทกภัย		close or Esc Key
สำนัก - ทั้งหมด - จังหวัด - ทั้งหมด - 🐷 สายหาง แรกทางกลวงหมายเลข 2160 (กม.ที่ 11. ทาง 15.955 กม. ช่วง กม. ที่ 5 + 005 ถึง การสัญจร เส้นทางเฉี่ยง	Export as: [PDF] [XLS]	<ul> <li>ย.บ.ว.เหญา</li> <li>วัดมงคลหัดถีสันติวาย</li> <li>มข้าง</li> <li>รัดคริบุญเรือง</li> <li>ต.เสมาใหญ่</li> <li>รัดบ้านกระเป๋</li> <li>พบ้านแจ้งนอย</li> <li>ต.โนะ</li> <li>รัดจันทรังสืมเมืองษ์</li> <li>ต.ดอนตะหะ</li> </ul>
รายละเอียดความเสียหาย	ไม่มี	รัดสริมงคล รัดบ้าน บ้านพระรุษร้านอย
วิธีการซ่อมบำรุง	ไม่มี	in ตั.โนน
ประมาณการงบฉุกเฉิน (ล้านบาท)	54.00	Contraction of the second seco
ประมาณการงบฟื้นฟูสายทาง (ล้านบาท)	54.00	เพเมองคง หารธรภิอรักไทย วัดเมืองคง บ้านวังยาว วัดบ้านน้อย วัดบ้านโเ
การช่อมแชมเบื้องต้น	อยู่ในระหว่างดำเนินการ 💌	กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คง
-รูปภาพ/วิดีโอ-		วัดปอบิด วัดกู่สามัคดี บ้านไกรก วัด อ.คง 2160 (บ้ายจักรูซี่ oi Map เก็บนหนดมีพรานเปาน

รูปที่ 2.6 แสดงถึงหน้าต่างการแก้ไขข้อมูลอุทกภัยที่มีสถานะเป็นฉบับร่าง

ภายในหน้าจอการเพิ่มข้อมูลสายทาง หรือการปรับปรุงข้อมูลการเกิดอุทกภัยนั้นสามารถเลือกการ บันทึกข้อมูลออกเป็น 4 ประเภท เพื่อสามารถแก้ไขข้อมูล หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ดังรูปที่ 2.7 รายละเอียดดังนี้

> การบันทึกและเผยแพร่ เป็นการบันทึกและส่งออกข้อมูลการเกิดอุทกภัยให้แก่ผู้ดูแล ระบบ และบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูล ซึ่งภายหลังการบันทึกประเภทนี้แล้วไม่ สามารถแก้ไข หรือปรับปรุงได้อีกตลอดระยะเวลา 1 วัน



- การบันทึกข้อมูล และเพิ่มช่วยดำเนินการอื่น ลักษณะการดำเนินงานคล้ายคลึงกับ การบันทึกและเผยแพร่ แต่สามารถเพิ่มเติมช่วง กม. อื่นๆ ของสายทางนี้ได้ ในกรณีที่ สายทางเดียวกัน แต่เกิดอุทกภัยเป็นช่วง
- การบันทึกข้อมูล เป็นการบันทึกข้อมูลการเกิดอุทกภัย แต่ยังไม่ส่งออกให้แก่ผู้ดูแล ระบบ หรือบุคคลทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งการบันทึกประเภทนี้เหมาะสำหรับสายทางที่ ต้องการกลับมาแก้ไข หรือปรับปรุงอีกครั้ง
- ยกเลิก เป็นการยกเลิกการเพิ่มข้อมูลสายทาง หรือการปรับปรุงข้อมูล ซึ่งหากมีการ กรอกข้อมูลไว้ ข้อมูลดังกล่าวจะหายไปทั้งหมด



รูปที่ 2.7 รูปการบันทึกข้อมูลในลักษณะต่างๆของระบบ FMS II

3.2 ปรับปรุง แสดงด้วยไอคอน **1** เป็นสถานะของข้อมูลอุทกภัยที่เผยแพร่แล้ว เมื่อเผยแพร่แล้ว ข้อมูลอุทกภัยนี้จะนำไปแสดงที่หน้าแรกของระบบ รวมถึงในหน้าจอของผู้ใช้งานคนอื่นๆ ที่มีสิทธิ์ในการ เข้าถึงข้อมูลของสายทางนั้นๆ ในการปรับปรุงข้อมูลนี้จะอนุญาตให้ปรับปรุง 1 ครั้งต่อวัน หากต้องการ ปรับปรุงข้อมูลจะต้องรอจนกว่าจะถึงวันถัดไป (ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ถึง 23.59 น. ของวันถัดไป)

ภายหลังการบันทึกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถส่งออกรายงานข้อมูลการเกิด อุทกภัยรายสายทาง โดยข้อมูลประกอบไปด้วยรายละเอียดการเกิดอุทกภัย และแผนที่ของสายทาง โดย ผู้ใช้งานสามารถเลือกส่งออกรายงานได้จากการนำเมาส์ไปวางไว้เหนือสถานะ และทำการคลิ้ก "ข้อมูลสาย ทาง" ดังตัวอย่างรูปที่ 2.8 จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 2.9 และสามารถเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการส่งออก บริเวณมุมบนขวามือของหน้า สำหรับตัวอย่างรายงานที่ส่งออกดังรูปที่ 2.10 สำหรับไฟล์ EXCEL และไฟล์ pdf ดังรูปที่ 2.11









รูปที่ 2.9 ตำแหน่งการส่งออกข้อมูลการเกิดอุทกภัยรายสายทาง



ของกรมทางหลวงชนบท ระยะที่ 2



รูปที่ 2.11 ตัวอย่างรายงานในรูปแบบ EXCEL

	ข้อมูลอุทกภัย	
ส่านัก	สำนักทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	ประดิษฐ ต.พลายวาส
จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	ต.กะแอะ
รหัสสายทาง	สฏ.3011	
ชื่อสายทาง	แยก ทล.401 - บ.กรูด	ลสนธ์ หาวส่วนสำนวลตะเดียนทอง (สวาษภรราน)
ช่วง กม.	0+350 ถึง 5+500	วิทยาลัยเทคนิตสุราษฎร์
การสัญจร	ผ่านไม่ได้	Sensus Sel Multiple .
เส้นทางเลี่ยง		านหายนา
ความสูงของน้ำ จากผิวทาง (ชม.)	30	พธ.จดีย์ (สอาอ) (ค.ฮ. อาา)
ประมาณการงบพื้นฟู สายทาง	น้ำไหลกัดเซาะผิวจราจรและค้นทาง ล้าน บาท	ารัตะกาก การบริหารเล่าหับเรา
ประมาณการงบจุกเฉิน	5.00 ล้านบาท	0,050
รายละเอียดความ เสียหาย	15.00	บ้านโสขาม สำนักงานองค์การบริหารส่วนด้ายลกรูด
วิธีการช่อมบำรุง	ดิดดั้งป้ายเดือน	หมาก เกมส์การการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนดำบลบ้านกรูด
การช่อมแชมเบื้องต้น	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	UNIT DIGITION IN
รูปภาพ	RIF AMAN	<ul> <li>อ.กาญจนตษฐ</li> <li>อ.กาญจนตษฐ</li> <li>อ.กาญจนตษฐ</li> <li>มีนักงานองค์การปรีหารส่วนค้าบสวั</li> <li>ID: 735</li> <li>Date of flood: 26 ส 2011</li> <li>Updated date: 26 ส 2011</li> <li>Updated by: admin</li> </ul>

รูปที่ 2.11 ตัวอย่างรายงานในรูปแบบ pdf

3.3 <u>รอประเมินความเสียหาย</u> แสดงด้วยไอคอน 🥯 หลังจากที่ระดับน้ำลดลงจนเหลือ 0 เซนติเมตร แล้วจะต้องทำการประเมินความเสียหายซึ่งสามารถทำได้โดย นำเอาเมาส์ไปวางไว้เหนือสถานะและทำการ



คลิ๊ก "ประเมินความเสียหาย" ดังรูปที่ 2.8 จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา ดังแสดงไว้รูปที่ 2.9 สำหรับหน้าจอที่ ประเมินว่าไม่มีความเสียหาย และรูปที่ 2.10 สำหรบหน้าจอการประเมินความเสียหายหนัก





รูปที่ 2.8 การประเมินความเสียหายสายทาง

รูปที่ 2.9 หน้าต่างการประเมินความเสียหายไม่มีความเสียหาย



ประเมินความเสียหาย 1569: แยกทางห	หลวงหมายเลข 2160 (กม	ที่ 11.700) – บ้านดอนรี 5+005 - 10+010	close or Esc Key
ความเสียหาย	เสียหาย	อ.บ.าเหมื	
รายละเอียด/ตำแหน่งการซ่อมแชม		30-	วัคมงคลหัตถีสันติว่า:
ด้านโครงสร้างถนน		มข้าง วัดครีบุญเรื่อง	วีเมา
ด้านโครงสร้างระบายน้ำ		เหลาง	าเหญ
ด้านผิวจราจร		สถานีรถไฟในนทองหลาง	(HN.1022)
น้ำใหลกัดเซาะผิวจราจรชำรุดเสียหาย		📺 สถานีรถไฟวัดบ่านไผ่	D
น้ำใหลกัดเซาะไหล่ทางช่ารุดเสียหาย		2007 มาการเสมของ 2011 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100	ต.ดอนตะห
น้ำใหลกัดเซาะคันทางช่ารุดเสีย		10 VI.1 B IN	วัดศิริมงคล วัดบ้านนี่ บ้านคอบตา
การสัญจร	ผ่านไม่ได้ 💌	<u>เลยาร์สามมาย</u>	
การซ่อมแชมเบื้องต้น		เต วัดหนองหว้า	ต.โนน
ประมาณการงบฟื้นฟูสายทาง (ล้านบาท)	54.00 *	ไฟเมืองคง	วัดบ้านน้อย วัดบ้านโเ
ประมาณการงบฉุกเฉิน (ล้านบาท)	54.00 *	หารสูรกิจรักไทย วัดเมืองคง บานวงยาว กรไฟฟร้าชายาบีก็ก่อ อง	SYACE
−รูปภาพ / วิดีโอ−−−		วัดปอบิด วัดกู่สามัคดี	ม้านโกรก
- A		D. P.V Cuttongido Map	
Browse ~	1 .		T

รูปที่ 2.10 หน้าต่างการประเมินความเสียหายหนัก

- 3.3.1 ความเสียหาย แบ่งเป็น 2 ระดับได้แก่ *ไม่มีความเสียหาย* และ *เสียหายมาก*
- 3.3.2 รายละเอียดความเสียหาย มีหลายชนิดได้แก่ น้ำไหลกัดเซาะผิวจราจรชำรุด เสียหาย, น้ำไหลกัดเซาะผิวจราจรและคันทาง หรือไม่เสียหาย ฯลฯ
- 3.3.3 วิธีการซ่อมบำรุง บ่งบอกวิธีซ่อมบำรุงที่นำไปใช้ เช่น การติดป้ายเตือน การวางท่อ หรือการรอน้ำลด
- 3.3.4 ประมาณการงบฟื้นฟู พัฒนาสายทาง สามารถระบุจำนวนเงินลงไปได้ มีหน่วย
   เป็นล้านบาท
- 3.3.5 รูปภาพ/วิดีโอ สามารถทำการอัพโหลดรูปภาพหรือวิดีโอเหตุการณ์อุทกภัยขึ้นไป ยังระบบได้
- 3.3.6 บันทึกข้อมูล เป็นการบันทึกข้อมูล
- 3.3.7 ยกเลิก ทำการยกเลิกการแก้ไข เพิ่มข้อมูลทั้งหมด

<u>หมายเหตุ</u> ผู้ใช้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสำนักไม่สามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลได้ แต่สามารถดูข้อมูลได้

2.3.3 หน้าจอติดตามความก้าวหน้า (ติดตามผล และประวัติการซ่อมบำรุง)

เป็นหน้าจอสำหรับติดตามความก้าวหน้าต่างๆ คือ การติดตามผลการซ่อมบำรุง และประวัติการซ่อม บำรุงที่แล้วเสร็จ ดังรูปที่ 2.11 หน้าจอนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่



- การค้นหา ผู้ใช้สามารถกรองการค้นหาอย่างละเอียด โดยใช้เงื่อนไขตามที่ต้องการใช้ได้ แบ่ง เงื่อนไขออกเป็น ปีงบประมาณ สำนัก จังหวัดและสายทาง
- ตารางแสดงข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 หมวดใหญ่ๆคือ ติดตามผล และ แล้วเสร็จ โดยทั้งสองมีข้อมูล ประกอบไปด้วยได้แก่ รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ปีงบประมาณ กิจกรรมซ่อมบำรุง ประมาณการ งบ เป็นต้น

	ติดตามผล	ปึงบประมา	าณ 2554 💽 สำนัก - ทั้งหมด 1	ติดตาม	มผล สาย - ทั้งหมด	-	<b>บันหา</b> ล้าง
	รหัส 🕯	ปึงบประมาณ 🖣	1 2	กิจกรรมช่อมปารุง	ช ติดตามผล (28 ประมาณกา แล้วเสว็จ		แล้วเฮร็จ (9) มีบาท) หล่งงบ ไระมาณ 🗘
1	nw.1008	2554	แยก ทล. 1 (กม.ที่ 447.030) - บ้านบึงหล่ม	ไม่พบข้อมูล	7.00	7.00	งบประจำปี
1	นว.2032	2554	แยกทางหลวงหมายเลข 11 (กม.ที่ 92+500) - บ.โคก สะอาด	ไม่พบข้อมูล	30.00	30.00	งบประจำปี, งบกลาง
1	ตก.4007	2554	แยกทางหลวงหมายเลข 1090 (กม.ที่ 44+100) - บ้านพบพระ	ไม่พบข้อมูล	5.00	5.00	งบกลาง
1	ชน.1012	2554	แยก ทล.1 (กม. 283+270) - แยก ทช.ชน.1002 (กม. 5+850)	ไม่พบข้อมูล	1.00	1.00	งบกลาง
1	ปท.1021	2554	แยกทล.1 - แยกทล.3261	ช่อมผิวทางลาดยาง AC,ก่อสร้างสะพาน คสล	4.00	2.00	งบกลาง
1	อจ.3015	2554	แยกท.ล. 212 (กม.ที่ 61.950) - บ.เหล่าฝ้าย	ช่อมสร้างทางลูกรัง,ช่อมผิวทางลาดยาง AC,ซ่อมผิวทาง ลูกรัง	1.00	0.00	
¥	สค.5051	2554	แยก ทช.สค. 2006 (กม.ที่ 3+500) - วัดดอนลาว	ไม่พบข้อมูล	6.00	0.00	
¥	สพ.3007	2554	แยกทางหลวงหมายเลข 333(กม.ที่14+700)- บ้าน หนองแต้	ไม่พบข้อมูล	9.00	9.00	งบกลาง
¥	ปท.3009	2554	แยกทล.305 - บ.ปากคลองหกวา	ไม่พบข้อมูล	1.00	1.00	งบกลาง

รูปที่ 2.11 หน้าจอติดตามความก้าวหน้า

2.1 <u>ติดตามผล</u> หลังจากที่ทำสำนักบำรุงทาง ได้จัดสรรงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สาย ทางดังกล่าวจะปรากฏโดยผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลการติดตามผลได้ ดังรูปที่ 2.12 สำหรับข้อมูลที่จำเป็น จะต้องกรอกในการการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบไปด้วย



ดิดตามผล	close or Esc Key
วงเงิ้นตามสัญญา (ล้านบาท)	5.00 *
งบประมาณเบิกจ่าย (ล้านบาท)	0.00 * ไม่เกินวงเงินตามสัญญา
วันเริ่มดำเนินการ	*
กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา	*
รายการก่อสร้าง	
	E
สภาพปัจจุบัน	
ปัญหาอุปสรรค	
ภาพภ่ายก่อนช่อม	Browse~
ภาพถ่ายขณะช่อม	Browse~
ภาพถ่ายหลังช่อม	Browse~
แหล่งงบประมาณ	งบประมาณกลาง
% ผลงาน รวม	0
1	-

รูปที่ 2.12 แสดงรูปหน้าตาสำหรับการกรอกข้อมูลการติดตามผล

- 2.1.1 วงเงินตามสัญญา ใช้สำหรับกำหนดวงเงินตามสัญญา มีหน่วยเป็นล้านบาท
- 2.1.2 งบประมาณเบิกจ่าย ใช้กำหนดงบประเมินเบิกจ่าย มีหน่วยเป็นล้านบาท
- 2.1.3 วันเริ่มดำเนินการ วันเริ่มดำเนินการ
- 2.1.4 กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันแล้วเสร็จตามสัญญา
- 2.1.5 รายการก่อสร้าง ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดการก่อสร้างได้
- 2.1.6 สภาพปัจจุบัน ใช้สำหรับกรอกข้อมูลอธิบายสภาพงานในปัจจุบัน
- 2.1.7 ปัญหาอุปสรรค สำหรับรายละเอียดปัญหาและอุปสรรคที่พบ
- 2.1.8 ภาพถ่ายก่อนซ่อม สามารถอัพโหลดภาพถ่ายก่อนซ่อมขึ้นไปได้
- 2.1.9 ภาพถ่ายขณะซ่อม สามารถอัพโหลดภาพถ่ายขณะซ่อมขึ้นไปได้
- 2.1.10 ภาพถ่ายหลังซ่อม สามารถอัพโหลดภาพถ่ายหลังซ่อมขึ้นไปได้
- 2.1.11 แหล่งงบประมาณ ข้อมูลแหล่งงบประมาณที่ระบุไว้
- 2.1.12 % ผลงานรวม จำนวนเปอร์เซ็นต์ผลงานรวม
- 2.1.13 % ผลงาน เทียบแผนงาน แบ่งออกเป็น เร็วกว่า และ ช้ากว่า
- 2.1.14 วันแล้วเสร็จจริง วันที่ที่การซ่อมแซมแล้วเสร็จจริง
- 2.1.15 บันทึกข้อมูล เมื่อทำการป้อนข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงกดบันทึกข้อมูล
- 2.1.16 ยกเลิก ยกเลิกการป้อนข้อมูลทั้งหมด

<u>หมายเหตุ</u> ผู้ใช้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสำนักไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ แต่สามารถดูข้อมูลได้



2.2 <u>แล้วเสร็จ</u> ภายหลังการซ่อมแซมแล้วเสร็จสมบูรณ์ 100% ระบบจะดำเนินการปรับสถานะ ของสายทางเป็นแล้วเสร็จโดยอัตโนมัติ และข้อมูลการซ่อมแซมดังกล่าวจะถูกส่งไปยังระบบ CRD เพื่อ แสดงผลประวัติการซ่อมบำรุง และใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบการค้ำประกัน

#### 3.2.4 <u>หน้าจอรายงาน</u>

เป็นหน้าจอสำหรับออกรายงาน โดยผู้ใช้จะต้องเลือกชนิดรายงานและกรอกพารามิเตอร์ต่างๆ ให้ ครบ ก่อนจะดูรายงาน โดยสามารถ Preview ที่จอภาพหรือดาวน์โหลดไฟล์เป็น PDF และ XLS ได้ ดัง ตัวอย่างรูปที่ 2.13 สำหรับรายงานมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- 1. สรุปสถานการณ์อุทกภัยเบื้องต้น
- 2. สรุปสถานการณ์รายภาค
- สรุปสายทางที่เกิดอุทกภัย
- 4. สรุปโครงการฟื้นฟูแยกตามกิจกรรม
- 5. รายละเอียดโครงการฟื้นฟู
- 6. การช่วยเหลือหน่วยงานอื่น
- 7. การจัดซื้อจัดจ้างและติดตามผล
- 8. การเกิดอุทกภัยซ้ำซาก

宿 ข้อมูลอุทกภัย ติดตามความก้าวหน้า วิน	คราะห์อุทกภัยซ้าซาก รายงาน กระดาน	สนทนา ช่วยเหลือหน่วยงานอื่นๆ	จัดสรรงบประมาณ จัดการระ	าบบ	
รายงาน		• 🖬 🔍 • 🚺 🖬 🖣	75% • 🛞 📑 • 🖁	🖇 🔊 🔹 📔 Search Web	Adobe Reader 7.0
ขั้นตอนที่ 1 : เลือกรายงาน	8				
⊙ สรุปสถานการณ์อุหากภัยเบื้องต้น	Ded				
🔘 สรุปสถานการณ์รายภาค		518	องานสรุบสถานการณอุทกภย		
<ul> <li>สรุปสายหางที่ผ่านไม่ได้</li> <li>สรุปร้าง เออร์ขึ้นปนเออร์เอื้องรรม</li> </ul>		ตั้งแต่วันที่ 22 กุม	เภาพันธ์ 2554 ถึง วันที่ 28 กุมภ	าพันธ์ 2554	
<ul> <li>สรุบ แครงการพื้นชูแขกตามการรม</li> <li>รายละเอียดโครงการพื้นชู</li> </ul>			·		
🔘 การช่วยเหลือหน่วยงานอื่น		ภาค	จังหวัด	สายทาง	
การจัดชื้อจัดจ้างและติดตามผล		เหนือ	0	0	
การเกิดอุหากภัยชำชาก		ตะวันออกเฉียงเหนือ	0	0	
ขั้นตอนที่ 2 : ดาวน์โหลดไฟล์		na11	1	1	
ตั้งแต่ซิมซี 2011-02-22 👩		14	0	0	
ถึงชนที่ 2011-02-28 <b>เ</b>		รวม	1	1	
Preview SIBAIN PDF SIBAIN XLS	11111				
	(m)				
	tue de la company de				
	Attac				
	ay l				
	sti l				
	Com				
	10000				
					✓
	Ξ	14 4	1 of 2	0	
	©2011 FMS V.2.0   สำนักป	ารุงทาง กรมหางหลวงชนบท กระหรว	งคมนาคม ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาเ	1	

รูปที่ 2.13 แสดงการเรียกดูรายงานสรุปสถานการณ์



#### 2.3.5 <u>หน้าจอการช่วยเหลือหน่วยงานอื่น</u>

เป็นหน้าจอแสดงข้อมูลการช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ โดยผู้ใช้สามารถเลือกดู แก้ไข และเพิ่มข้อมูล ได้ ดังแสดงรูปที่ 2.14 สำหรับข้อมูลการช่วยเหลือประกอบ 2 ส่วนคือ

ไข้อมูลอุทกภัย เ	ลิดตามความก้าวห	น้ำ วิเคราะห์อุทกภัยข้ำชาก ร	ายงาน กระดานสนทนา	ช่วยเหลือหน่วยงานอื่นๆ	จัดสรรงบประมาณ	จัดการระบบ		
่วยเหลือหน่วยงานอื่	มในโครงข่าย	ช่วยเหลือหน่วยงานอื่นนอกโค	รงข่าย					
🚺 ข้อมูลการ	ช่วยเหลือห	น่วยงา <mark>น</mark> อื่นในโครงข่าย	🛃 ເພັ່ນປ້ວມູຄ	จังหวัด - ทั้งหม	มด -	สถานที่	วันที่	ด้นหา ล้าง
วันที่	จังหวัด	สถานที	รายละเอียด					ไฟล์รูป/ วิดีโอ
21 กรกฎาคม 2554	ชัยภูมิ	ทดสอบ	<mark>ทดสอบ</mark>					<b>24</b>
06 กรกฎาคม 2554	นราธิวาส	fgg	fsdf					<b>10</b>
28 กรกฎาคม 2554	อุตรดิตถ์	อต.0000	มีน้ำใจ					
20 กรกฎาคม 2554	ขอนแก่น	ทดสอบ	ทดสอบ					
19 กรกฎาคม 255 <mark>4</mark>	ชัยนา <mark>ท</mark>	ĭ	2					<b>1</b>
19 กรกฎาคม 2554	ขอนแก่น	somewhere	something					
11 กรกฎาคม 2554	อ่างทอง	rwer	dfs					2
04 กรกฎาคม 2554	ตราด	ffds	sfd					14
01 กรกฎาคม 2554	นนทบุรี	อบด. กขด	ประสานงานน้ำท่วม					
19 กรกฎาคม 2554	นนทบุรี	ทดสอบ	ทดสอบ					10 m
11 กรกฎาคม 2554	นครสวรรค์	fsdf	dfs					🎿 🎬
12 กรกฎาคม 2554	ร้อยเอ็ด	dsfsd	gfg					<b>10</b>
12 พฤษภาคม 2554	นนทบุรี	SS	gggs					14 W
04 กรกฎาคม 2554	นนทบุรี	อบค. กขค	น้ำท่วมศิวทาง และมีดินทับถ	ונו				<b>2</b>
07 <mark>มิถุนายน 2</mark> 554	ี่กำแพงเพชร	hgh	gdgd					<b>11</b> -
								(CT) 1000

รูปที่ 2.14 แสดงหน้าจอข้อมูลการช่วยเหลือ

 การช่วยเหลือหน่วยงานอื่น ข้อมูลประกอบไปด้วย วันที่ จังหวัด สถานที่ รายละเอียด ไฟล์ รูป/วิดีโอ นอกจากนี้ข้อมูลทั้งหมดยังสามารถแยกละเอียดปลีกย่อยได้อีก โดยการใช้การกรอง การเพิ่ม ข้อมูลนั้นสามารถทำได้โดยง่าย ดังแสดงรูปที่ 2.15 ซึ่งมีข้อมูลประกอบไปด้วยได้แก่

- 1. วันที่ ผู้ใช้สามารถระบุวันที่ให้ความช่วยเหลือได้
- 2. จังหวัด จังหวัดที่เข้าไปทำการช่วยเหลือ
- 3. สถานที่ สถานที่เข้าไปทำการช่วยเหลือ
- 4. บุคลากรที่ไปให้การช่วยเหลือ บุคคลที่เข้าไปช่วย มีหน่วยเป็นคน
- 5. เครื่องจักร ปริมาณเครื่องจักรที่ใช้งาน มีหน่วยเป็นคัน
- 6. รายละเอียดการช่วยเหลือ ใช้สำหรับการระบุรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือ
- รูปภาพ/วีดีโอ สำหรับทำการอัพโหลดภาพหรือวีดีโอการให้ความช่วยเหลือที่
   เกี่ยวข้อง
- 8. บันทึกข้อมูล ทำการบันทึกข้อมูล
- 9. ยกเลิก ทำการยกเลิกการเพิ่มข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ



เพิ่มข้อมูลการช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ		close or Esc Key
วันที่	*	
จังหวัด	- ทั้งหมด - 🔻 *	
สถานที่	*	
บุคคลากรที่ไปให้การช่วยเหลือ (คน)	*	
เครื่องจักร (คัน)	*	
รายละเอียดการช่วยเหลือ		*
รูปภาพ / วิดีโอ <i>ยังไม่มีรูปภาพ</i> <mark>Browse เพิ่ม</mark> หมายเหตุ: อัพโหลดไฟล์รูป/วิดีโอสูงสุด 4 ไฟล์ ใเ พีรองรับ: .png/ .jpg/ .jpeg/ .gif/ .bmp/ .m	ฟล์รูปขนาดไม่เกิน 2 Mb/ ไฟล์วิดีโอขนาดไม่เกิน 5 Ml าp4/ .mov	ุ ♥ ว ประเภทไฟล์
<b>P</b>		

รูปที่ 3.54 แสดงหน้าจอข้อมูลการช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ

 การช่วยเหลือสายทางนอกโครงข่าย ข้อมูลประกอบไปด้วย วันที่ จังหวัด สถานที่ รายละเอียด ไฟล์รูป/วิดีโอ นอกจากนี้ข้อมูลทั้งหมดยังสามารถแยกละเอียดปลีกย่อยได้อีก โดยการใช้การ กรอง การเพิ่มข้อมูลนั้นสามารถทำได้โดยง่าย ดังแสดงรูปที่ 3.55 ซึ่งมีข้อมูลประกอบไปด้วยได้แก่

- 1. วันที่ ผู้ใช้สามารถระบุวันที่ให้ความช่วยเหลือได้
- 2. จังหวัด จังหวัดที่เข้าไปทำการช่วยเหลือ
- อำเภอ อำเภอของสายทางนอกโครงข่ายที่เข้าไปช่วยเหลือ
- 4. ชื่อสายทาง ชื่อสายทางนอกโครงข่ายที่เข้าไปช่วยเหลือ
- 5. ช่วง กม. ช่วง กม. ที่ได้เข้าไปช่วยเหลือ
- 6. รายละเอียดความเสียหาย ใช้สำหรับการระบุรายละเอียดความเสียหาย
- 7. งบประมาณ ระบุงบประมาณที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมความเสียหาย
- รูปภาพ/วีดีโอ สำหรับทำการอัพโหลดภาพหรือวีดีโอการให้ความช่วยเหลือที่
   เกี่ยวข้อง
- 9. บันทึกข้อมูล ทำการบันทึกข้อมูล
- 10. ยกเลิก ทำการยกเลิกการเพิ่มข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ



บันทึกข้อบอ

ยอเลือ

เพิ่มข้อมูลการช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ		(	lose or Esc Key
ชื่อสายทาง		*	
ช่วง กม.		*	
รายละเอียดความเสียหาย			
			-
กิจกรรมช่อมบำรุง			
			-
งบประมาณ (ล้านบาท)			
รูปภาพ / วิดีโอ			
ยังไม่มีรูปภาพ			:
Browse			
<u>เพิ่ม</u> หมวยเหตะ อัตโตอดไฟอ์ธป/วิดีโอสหสด 4 ไฟอ์ ไ	ຟລ໌ຮາໄຫນວດໃຫ່ເດີນ 2 Mb/ ໃຟລ໌	ີ່ຕີໂລຫນວດໃນ່ເດີນ 5 Mb	ประเภทไฟล์
ที่สองรับ: .png/ .jpg/ .jpeg/ .gif/ .bmp/ .n	np4/ .mov	IN CENTRE IN CALCULUS IND	Dectrin Liver
บันพึกข้อมูล ยกเลิก			
<u> </u>	י ע	a .	



ภาคผนวก การประเมินสภาพความเสียหาย



การประเมินสภาพความเสียหายจะดำเนินการหลังจากน้ำลดลงแล้ว โดยที่สภาพความ เสียหาย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

(1) <u>ไม่มีความเสียหาย</u> ภายหลังน้ำลดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีการสำรวจพบว่าไม่มี ความเสียหายเกิดขึ้น สามารถใช้งานได้ตามปกติ

(2) ความเสียหายมาก เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นรุนแรงมากและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทาง ซึ่ง ไม่สามารถใช้งบประมาณของ ทชจ. ในการซ่อมแซมให้คืนสู่ปกติได้ ต้องทำเรื่องของบประมาณการซ่อม บำรุงรักษาจากสำนักบำรุงทางต่อไป เช่น น้ำไหลกัดเซาะโครงสร้างทางขาด น้ำไหลกัดเซาะบริเวณท่อลอด กลมชำรุด น้ำไหลกัดเซาะบริเวณคอสะพานชำรุดเสียหาย น้ำไหลกัดเซาะบริเวณท่อลอดเหลี่ยมพัง ดินไหล่ เขาข้างทางเกิดการ Slide ปิดทับเส้นทาง น้ำไหลกัดเซาะไหล่ทางชำรุดเสียหาย เป็นต้น การประเมินความ เสียหายมาก ภายในระบบบริหารจัดการงานอุทกภัยของกรมทางหลวงชนบท พิจารณา 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านโครงสร้างถนน ด้านโครงสร้างระบายน้ำ ด้านผิวจราจร และด้านคันทาง โดยสภาพความเสียหาย แต่ละองค์ประกอบและการประเมินความเสียหาย แสดงดังตารางที่ 1



องค์ประกอบที่พิจารณา	การประเมินความเสียหาย
1. ด้านโครงสร้างถนน	
<ul> <li>น้ำไหลกัดเขาะโครงสร้างทางขาด</li> </ul>	- พิจารณาความเสียหายที่สาเหตุเกิดจาก
	อุทกภัย ทำให้ถนนในส่วนของโครงสร้างทางขาด
	ความรุนแรงสูง ส่งผลให้ไม่สามารถสัญจรผ่านได้
	และเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ทาง การประเมินความ
	- เสียหายให้ระบุช่วงตำแหน่งที่เกิดความเสียหาย
	ขึ้น แล้วบันทึกลงในระบบ
2. ด้านโครงสร้างระบายนำ	
<ul> <li>น้ำไหลกัดเซาะบริเวณท่อลอดเหลี่ยมช้ารุด</li> </ul>	- พิจารณาความเสียหายที่สาเหตุเกิดจาก
<ul> <li>น้ำไหลกัดเขาะบริเวณท่อลอดกลมชำรุด</li> </ul>	อุทกภัย ทำให้สายทางในส่วนของโครงสร้าง
<ul> <li>น้ำไหลกัดเซาะบริเวณคอสะพานชำรุดเสียหาย</li> </ul>	ระบายน้ำเสียหาย บางกรณีความรุนแรงไม่สูง
<ul> <li>น้ำไหลกัดเซาะบริเวณท่อลอดเหลี่ยมพัง</li> </ul>	มาก สามารถสัญจรผ่านได้ เช่น น้ำไหลกัดเซาะ
<ul> <li>น้ำไหลกัดเซาะบริเวณท่อลอดกลมพัง</li> </ul>	บริเวณท่อลอดเหลี่ยมชำรุด และน้ำไหลกัดเซาะ
<ul> <li>น้ำไหลกัดเขาะบริเวณสะพานพัง</li> </ul>	บริเวณท่อลอดกลมชำรุด บางกรณีความรุนแรง
	สูงมาก ส่งผลให้ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ เช่น
	น้ำไหลกัดเซาะบริเวณคอสะพานชำรุดเสียหาย
	น้ำไหลกัดเซาะบริเวณท่อลอดเหลี่ยมพัง น้ำไหล
	กัดเซาะบริเวณท่อลอดกลมพัง น้ำไหลกัดเซาะ
	บริเวณสะพาบพัง การประเมินความเสียหายให้
	ร∾าเต้าแหม่เห็เกิดดาางแสี่ยหายพื้น แล้กงับพึก
	ດງໃດອອງເດ
	<u>елл рүч~ПП</u>

ตารางที่ 1 สรุปความเสียหายหลักและการประเมินโดยแบ่งประเภทตามองค์ประกอบของ สายทาง



องค์ประกอบที่พิจารณา	การประเมินความเสียหาย
3. ด้านผิวจราจร	
- ดินไหล่เขาข้างทางเกิดการ Slide ปิดทับ	<ul> <li>พิจารณาความเสียหายที่สาเหตุเกิดจาก</li> </ul>
เส้นทาง	อุทกภัย ทำให้ดินจากไหล่เขาข้างทางพังทลายเกิด
<ul> <li>น้ำไหลกัดเขาะผิวจราจรชำรุดเสียหาย</li> </ul>	การ Slide ปิดทับเส้นทาง การประเมินความ
<ul> <li>น้อยกว่า 20 % ของพื้นที่ที่เกิดความ</li> </ul>	เสียหายให้ระบุช่วงตำแหน่งที่เกิดความเสียหายขึ้น
เสียหายบนผิวจราจรเท่านั้น	แล้วบันทึกลงในระบบ
<ul> <li>20 – 40 % ของพื้นที่ที่เกิดความเสียหายบน</li> </ul>	- พิจารณาความเสียหายที่สาเหตุเกิดจาก
ผิวจราจรเท่านั้น	อุทกภัย ทำให้สายทางในส่วนของผิวจราจร
<ul> <li>40 – 60 % ของพื้นที่ที่เกิดความเสียหายบน</li> </ul>	เสียหาย เช่น ผิวทางหลุดร่อน หลุมบ่อ ผิวทางแอ่น
ผิวจราจรเท่านั้น	ตัว เป็นต้น ส่วนใหญ่ความเสียหายประเภทนี้
<ul> <li>60 – 80 % ของพื้นที่ที่เกิดความเสียหายบน</li> </ul>	สามารถสัญจรผ่านได้ แต่จะส่งผลกระทบกับผู้ใช้
ผิวจราจรเท่านั้น	ทาง การประเมินความเสียหายให้ประเมินความ
<ul> <li>มากกว่า 80 % ของพื้นที่ที่เกิดความ</li> </ul>	เสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ที่เกิดความเสียหาย
เสียหายบนผิวจราจรเท่านั้น	เฉพาะผิวจราจรเท่านั้น วัดความเสียหายเป็น
<ul> <li>น้ำไหลกัดเซาะไหล่ทางชำรุดเสียหาย</li> </ul>	เปอร์เซ็นต์ แล้วบันทึกลงในระบบ
<ul> <li>น้อยกว่า 30 % ของพื้นที่ที่เกิดความ</li> </ul>	- พิจารณาความเสียหายที่สาเหตุเกิดจาก
เสียหายบนไหล่ทางเท่านั้น	อุทกภัย ทำให้สายทางของผิวจราจรในส่วนไหล่
<ul> <li>30 – 60 % ของพื้นที่ที่เกิดความเสียหายบน</li> </ul>	ทางเสียหาย เช่น ใหล่ทางแอ่นตัว ใหล่ทางขาด
ไหล่ทางเท่านั้น	เป็นต้น ส่วนใหญ่ความเสียหายประเภทนี้สามารถ
<ul> <li>มากกว่า 60 % ของพื้นที่ที่เกิดความ</li> </ul>	สัญจรผ่านได้ แต่จะส่งผลกระทบกับผู้ใช้ทาง บาง
เสียหายบนไหล่ทางเท่านั้น	กรณีน้ำไหลกัดเซาะทำให้ไหล่ทางขาดเข้าถึงพื้นที่
	ผิวจราจร ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ การประเมิน
	ความเสียหายให้ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น
	บนพื้นที่ที่เกิดความเสียหายเฉพาะไหล่ทางเท่านั้น
	และพิจารณาพื้นที่จากความกว้างของไหล่ทางคูณ
	ด้วยความยาวของความเสียหาย วัดความเสียหาย
	เป็นเปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ที่เกิดความเสียหายบน
	ไหล่ทางเท่านั้นแล้วบันทึกลงในระบบ



องค์ประกอบที่พิจารณา	การประเมินความเสียหาย
4. ด้านคันทาง	
<ul> <li>น้ำไหลกัดเซาะคันทางชำรุดเสียหาย</li> </ul>	<ul> <li>พิจารณาความเสียหายที่สาเหตุเกิดจาก</li> </ul>
<ul> <li>น้อยกว่า10 % ของความยาวคันทางที่เกิด</li> </ul>	อุทกภัย ทำให้สายทางในส่วนของคันทางเสียหาย
ความเสียหาย	เช่น คันทาง Slide   คันทางพังทลาย เป็นต้น ส่วน
<ul> <li>10-50 % ของความยาวของคันทางที่เกิด</li> </ul>	ใหญ่ความเสียหายประเภทนี้สามารถสัญจรผ่าน
ความเสียหาย	ได้ แต่จะส่งผลกระทบกับผู้ใช้ทาง การประเมิน
<ul> <li>มากกว่า 50 % ของความยาวของคันทางที่</li> </ul>	ความเสียหายให้ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น
เกิดความเสียหาย	บนพื้นที่ที่เกิดความเสียหายเฉพาะคันทางเท่านั้น
	โดยวัดเป็นความยาวของคันทางที่เกิดความ
	เสียหาย วัดความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
	ความยาวคันทางที่เกิดความเสียหาย และบันทึก
	ลงในระบบ

ตัวอย่างการการประเมินความเสียหายมาก ในแต่ละชนิดความเสียหายแสดงดัง

## รูปที่ 1 – 10



รูปที่ 1 น้ำไหลกัดเซาะโครงสร้างทางขาด (ด้านโครงสร้างถนน)

จากรูปที่ 1 การประเมินความเสียหายน้ำไหลกัดเซาะโครงสร้างทางขาด ให้ระบุช่วง ตำแหน่งที่เกิดความเสียหายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น สายทาง ชบ.1004 น้ำไหลกัดเซาะโครงสร้างทางขาด ที่บริเวณ กม.ที่ 10+000 ถึง 14+000 เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร





รูปที่ 2 น้ำไหลกัดเซาะบริเวณท่อลอดเหลี่ยมชำรุด (ด้านโครงสร้างระบายน้ำ)

จากรูปที่ 2 การประเมินความเสียหายน้ำไหลกัดเซาะโครงสร้างระบายน้ำเสียหาย ให้ ระบุตำแหน่งที่เกิดความเสียหายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น สายทาง ชบ.1004 น้ำไหลกัดเซาะบริเวณท่อลอด เหลี่ยมชำรุด ที่บริเวณ กม.ที่ 19+500



รูปที่ 3 น้ำไหลกัดเซาะบริเวณคอสะพานชำรุดเสียหาย (ด้านโครงสร้างระบายน้ำ)

จากรูปที่ 3 การประเมินความเสียหายน้ำไหลกัดเซาะโครงสร้างระบายน้ำเสียหาย ให้ ระบุตำแหน่งที่เกิดความเสียหายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น สายทาง ชบ.1004 น้ำไหลกัดเซาะบริเวณคอสะพาน ขำรุดเสียหาย ที่บริเวณ กม.ที่ 27+250





รูปที่ 4 น้ำไหลกัดเซาะบริเวณท่อลอดเหลี่ยมพัง (ด้านโครงสร้างระบายน้ำ)

จากรูปที่ 4 การประเมินความเสียหายน้ำไหลกัดเซาะโครงสร้างระบายน้ำเสียหาย ให้ ระบุตำแหน่งที่เกิดความเสียหายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น สายทาง ชบ.1004 น้ำไหลกัดเซาะบริเวณท่อลอด เหลี่ยมพัง ที่บริเวณ กม.ที่ 32+150



รูปที่ 5 น้ำไหลกัดเซาะผิวจราจรชำรุดเสียหาย (ด้านผิวจราจร)

จากรูปที่ 5 ด้านขวาพื้นที่กรอบสี่เหลี่ยมเป็นพื้นที่ของความเสียหายที่ผิวจราจร (วัดจาก ความยาวของพื้นที่ความเสียหาย X ความกว้างของผิวทาง) โดยที่มีความเสียหายจริงเท่ากับ 95 เปอร์เซ็นต์ ของความเสียหายที่เกิดขึ้น





รูปที่ 6 น้ำไหลกัดเซาะผิวจราจรชำรุดเสียหาย (ด้านผิวจราจร)

จากรูปที่ 6 ด้านขวาพื้นที่กรอบสี่เหลี่ยมเป็นพื้นที่ของความเสียหายที่ผิวจราจร (วัดจาก ความยาวของพื้นที่ความเสียหาย X ความกว้างของผิวทาง) โดยที่มีความเสียหายจริงเท่ากับ 40 เปอร์เซ็นต์ ของความเสียหายที่เกิดขึ้น



รูปที่ 7 น้ำไหลกัดเซาะผิวจราจรชำรุดเสียหาย (ด้านผิวจราจร)

จากรูปที่ 7 ด้านขวา

- กรอบสี่เหลี่ยมทางด้านซ้ายเป็นพื้นที่ของความเสียหายที่ไหล่ทาง (วัดจากความยาว ของพื้นที่ความเสียหาย X ความกว้างไหล่ทาง) โดยที่มีความเสียหายจริงเท่ากับ 90 เปอร์เซ็นต์ของความ เสียหายที่เกิดขึ้น

 กรอบสี่เหลี่ยมทางด้านขวาเป็นพื้นที่ของความเสียหายที่ไหล่ทาง (วัดจากความยาว ของพื้นที่ความเสียหาย X ความกว้างไหล่ทาง) โดยที่มีความเสียหายจริงเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์ของความ เสียหายที่เกิดขึ้น





รูปที่ 8 น้ำไหลกัดเซาะคันทางชำรุดเสียหาย (ด้านคันทาง)

จากรูปที่ 8 ด้านขวาพื้นที่กรอบสี่เหลี่ยมเป็นความยาวของความเสียหายที่คันทาง (วัด จากความยาวคันทางเสียหาย) โดยที่มีความเสียหายจริงเท่ากับ 60 เปอร์เซ็นต์ของความยาวของคันทางที่ เกิดความเสียหาย





รูปที่ 9 น้ำไหลกัดเซาะคันทางชำรุดเสียหาย (ด้านคันทาง)

จากรูปที่ 9 ด้านขวาพื้นที่กรอบสี่เหลี่ยมเป็นความยาวของความเสียหายที่คันทาง (วัด จากความยาวคันทางเสียหาย) โดยที่มีความเสียหายจริงเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ของความยาวของคันทางที่ เกิดความเสียหาย





รูปที่ 10 น้ำไหลกัดเซาะคันทางและไหล่ทางชำรุดเสียหาย (ด้านคันทางและผิวจราจร)

จากรูปที่ 10 ด้านขวา

 กรอบสี่เหลี่ยมด้านซ้ายเป็นความยาวของความเสียหายที่คันทาง (วัดจากความยาว คันทางเสียหาย) โดยที่มีความเสียหายจริงเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ของความยาวของคันทางที่เกิดความ เสียหาย

 กรอบสี่เหลี่ยมทางด้านขวาเป็นพื้นที่ของความเสียหายที่ไหล่ทาง (วัดจากความยาว พื้นที่ความเสียหาย X ความกว้างไหล่ทาง) โดยที่มีความเสียหายจริงเท่ากับ 80 เปอร์เซ็นต์ของความ เสียหายที่เกิดขึ้น

